

Bericht nach einer Vor-Ort-Besichtigung

gemäß

§ 52a Abs. 5 BImSchG

§ 22a Abs. 5 DepV

Daten Betreiber

Betreiber	Entsorgungsgesellschaft Landkreis Weimar
Betriebsname	Deponie Blankenhain
Betriebsanschrift (Standort)	Straße nach Lohma 99444 Blankenhain
Anlagenbezeichnung	Deponie
IED-Nummer und Anlagentätigkeit	
Anlagenzuordnung 4. BImSchV	
Überwachungsintervall bei regelmäßiger Überwachung (Jahre)	2 Jahre

Daten Überwachungsbehörde

Behörde	Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz
Postanschrift	Harry-Graf-Kessler-Straße 1 99423 Weimar (Außenstelle)
Kontakt	sibylle.peuker@tlubn.thuerungen.de

Daten der Vor-Ort-Besichtigung

1. Allgemeines

Datum der Vor-Ort-Besichtigung	30. April 2019
Datum des Berichtes	zusammenfassender Kontrollbericht vom 10. Mai 2019 Überwachungsbericht nach IED vom 10. Mai 2019
Übersendung des Berichtes an Betreiber am	10. Mai 2019

2. Grundlage/Anlass

- Überwachungsprogramm
- schwerwiegender Verstoß gegen die Genehmigung
- Beschwerde wegen ernsthafter Umweltbeeinträchtigungen
- Ereignis mit erheblichen Umweltauswirkungen
- Verstoß gegen eine vorliegende Genehmigung
- Sonstiges

Angabe des Genehmigungsbescheides; Art der Beschwerde / des Ereignisses / des Verstoßes; Nähere Erläuterungen	603.20 8727.02 71-2 vom 23. Mai 2001 430.16-8728.02-037/08 vom 15. Mai 2009 430.16-8728.02-037/08 vom 01. Juni 2011
---	---

3. Beteiligte Behörden

- untere Wasserbehörde
- untere Abfallbehörde
- untere Baubehörde
- untere Naturschutzbehörde
- untere Bodenschutzbehörde
- Amt für Brand- und Katastrophenschutz
- Thüringer Landesamt für Verbraucherschutz
- Veterinäramt
- Sonstige (...)

4. Beteiligte Sachverständige

<input type="checkbox"/> § 22 VAwS	
<input type="checkbox"/> §§ 26, 28 BImSchG	
<input type="checkbox"/> § 29b BImSchG	
<input type="checkbox"/> Sonstige	

5. Überwachungsumfang

- Gesamtanlage
- Anlagenteile

Nähere Erläuterungen	Kontrolle der Wirksamkeit der durchgeführten Rekultivierungsmaßnahmen Kontrolle der Deponiegasfackelanlage
----------------------	--

6. Prüft Themen

- Luftschadstoffe / Gerüche
- Lärm
- Abfall
- Abwasser
- wassergefährdende Stoffe
- Boden
- Betriebssicherheit
- Sonstiges

Nähere Erläuterungen / Bemerkungen	Verdichterstufe der Fackel defekt, Reparatur geplant, Stellungnahme des TLV zur weiteren Veranlassung für den Betreiber liegt vor und ist Bestandteil des zusammenfassenden Kontrollberichtes.
---------------------------------------	---

7. Ergebnisse

Relevante Feststellungen hinsichtlich Einhaltung der Genehmigungsanforderungen und Nebenbestimmungen sowie sonstiger Anforderungen

Feststellungen	Beschreibung	Weitere Maßnahmen
<input checked="" type="checkbox"/> keine oder geringfügige Abweichungen		<input type="checkbox"/> nicht notwendig <input checked="" type="checkbox"/> Mitteilung an Betreiber
<input type="checkbox"/> relevante Abweichungen		<input type="checkbox"/> keine Maßnahmen, da Abweichung beseitigt <input type="checkbox"/> Aufforderung an Betreiber zur Einhaltung der Anforderungen mit Fristsetzung <input type="checkbox"/> Anhörung / Anordnung mit Fristsetzung <input type="checkbox"/> Betriebsstilllegung bis zur Einhaltung der Anforderungen
<input type="checkbox"/> schwerwiegende Abweichungen		<input type="checkbox"/> Anhörung / Anordnung mit Fristsetzung <input type="checkbox"/> Betriebsstilllegung bis zur Einhaltung der Anforderungen <input type="checkbox"/> Widerruf der Genehmigung