

Bericht nach einer Vor-Ort-Besichtigung

gemäß

§ 52a Abs. 5 BImSchG

§ 22a Abs. 5 DepV

Daten Betreiber

Betreiber	Landkreis Weimarer Land
Betriebsname	Deponie Apolda-Küchelgrube
Betriebsanschrift (Standort)	99510 Mattstedt An der B 87
Anlagenbezeichnung	Deponie
IED-Nummer und Anlagentätigkeit	5.4
Anlagenzuordnung 4. BImSchV	
Überwachungsintervall bei regelmäßiger Überwachung (Jahre)	2 Jahre

Daten Überwachungsbehörde

Behörde	Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz (TLUBN)
Postanschrift	TLUBN Harry-Graf-Kesslerstr.1 99423 Weimar
Kontakt	utta.heyne@tlubn.thueringen.de

Daten der Vor-Ort-Besichtigung

1. Allgemeines

Datum der Vor-Ort-Besichtigung	30.10.2020
Datum des Berichtes	17.12.2020 - Überwachungsbericht nach IED
Übersendung des Berichtes an Betreiber am	22.12.2020. Überwachungsbericht nach IED

2. Grundlage/Anlass

- Überwachungsprogramm
- schwerwiegender Verstoß gegen die Genehmigung
- Beschwerde wegen ernsthafter Umweltbeeinträchtigungen
- Ereignis mit erheblichen Umweltauswirkungen
- Verstoß gegen eine vorliegende Genehmigung
- Sonstiges

Angabe des Genehmigungsbescheides; Art der Beschwerde / des Ereignisses / des Verstoßes; Nähere Erläuterungen	Anordnung vom 22.02.2008, Az: 430.16-8728.02-005/07, Bescheid vom 23.10.2014 (430.16-8728.02-005/07 Genehmigungsbescheid vom 02.04.2004, Az.:430.16-8723.03-012/03
---	---

3. Beteiligte Behörden

- untere Wasserbehörde
- untere Abfallbehörde
- untere Baubehörde
- untere Naturschutzbehörde
- untere Bodenschutzbehörde
- Amt für Brand- und Katastrophenschutz
- Thüringer Landesamt für Verbraucherschutz
- Veterinäramt
- Sonstige (...)

4. Beteiligte Sachverständige

<input type="checkbox"/> § 22 VAWS	
<input type="checkbox"/> §§ 26, 28 BImSchG	
<input type="checkbox"/> § 29b BImSchG	
<input type="checkbox"/> Sonstige	

5. Überwachungsumfang

- Gesamtanlage
 Anlagenteile

Nähere Erläuterungen	Begehung der Deponie, Profilierungsbereich, Randbereiche, Sickerwasserbrunnen Messstelle 4/91 sowie Bereich der Entgasungsanlagen
----------------------	---

6. Prüffthemen

- Luftschadstoffe / Gerüche
 Lärm
 Abfall
 Abwasser
 wassergefährdende Stoffe
 Boden
 Betriebssicherheit
 Sonstiges

Nähere Erläuterungen / Bemerkungen	Kontrolle des Eigenkontrollberichtes 2019 Kontrolle des Betriebes der Deponie (Profilierung) einschließlich der Anlage zum Abfackeln von Deponiegas und BHKW Begehung der Deponie
---------------------------------------	---

7. Ergebnisse

Relevante Feststellungen hinsichtlich Einhaltung der Genehmigungsanforderungen und Nebenbestimmungen sowie sonstiger Anforderungen

Feststellungen	Beschreibung	Weitere Maßnahmen
<input type="checkbox"/> keine oder geringfügige Abweichungen		<input type="checkbox"/> nicht notwendig <input type="checkbox"/> Mitteilung an Betreiber
<input type="checkbox"/> wesentliche Abweichungen		<input type="checkbox"/> keine Maßnahmen, da Abweichung beseitigt <input type="checkbox"/> Aufforderung an Betreiber zur Einhaltung der Anforderungen mit Fristsetzung <input type="checkbox"/> Anhörung / Anordnung mit Fristsetzung

<input checked="" type="checkbox"/> relevante Abweichungen		<input type="checkbox"/> keine Maßnahmen, da Abweichung beseitigt <input checked="" type="checkbox"/> Aufforderung an Betreiber zur Einhaltung der Anforderungen mit Fristsetzung <input type="checkbox"/> Anhörung / Anordnung mit Fristsetzung <input type="checkbox"/> Betriebsstilllegung bis zur Einhaltung der Anforderungen
<input type="checkbox"/> schwerwiegende Abweichungen		<input type="checkbox"/> Anhörung / Anordnung mit Fristsetzung <input type="checkbox"/> Betriebsstilllegung bis zur Einhaltung der Anforderungen <input type="checkbox"/> Widerruf der Genehmigung