

Bericht nach einer Vor-Ort-Besichtigung

gemäß

§ 52a Abs. 5 BImSchG

§ 22a Abs. 5 DepV

Daten Betreiber

Betreiber	Stadt Suhl Umwelt und Bauaufsichtsamt Friedrich-König-Straße 42 98528 Suhl
Betriebsname	Deponie Suhl- Goldlauter
Betriebsanschrift (Standort)	Deponie Suhl-Goldlauter Bocksbergstraße 98528 Suhl-Goldlauter
Anlagenbezeichnung	Deponie Suhl-Goldlauter
IED-Nummer und Anlagentätigkeit	5.4 Deponien
Anlagenzuordnung 4. BImSchV	8.1.2.2
Überwachungsintervall bei regelmäßiger Überwachung (Jahre)	2 Jahre

Daten Überwachungsbehörde

Behörde	Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz
Postanschrift	Harry-Graf-Kessler-Straße 1 99423 Weimar
Kontakt	Referat 74 Herr Voigt hans-joachim.voigt@tlubn.thueringen.de

Daten der Vor-Ort-Besichtigung

1. Allgemeines

Datum der Vor-Ort-Besichtigung	26.11.2020
Datum des Berichtes	30.11.2020
Übersendung des Berichtes an Betreiber am	01/2021

2. Grundlage/Anlass

- Überwachungsprogramm
- schwerwiegender Verstoß gegen die Genehmigung
- Beschwerde wegen ernsthafter Umweltbeeinträchtigungen
- Ereignis mit erheblichen Umweltauswirkungen
- Verstoß gegen eine vorliegende Genehmigung
- Sonstiges

Angabe des Genehmigungsbescheides; Art der Beschwerde / des Ereignisses / des Verstoßes; Nähere Erläuterungen	Bescheid vom 17.07.1995 AZ: A VI/603.1/Ju Bescheid vom 03.07.2000 AZ: 603.24-8728-008/00 Bescheid vom 07.10.2009 AZ: 430.14-8723.03-015/09 Bescheid vom 16.11.2012 AZ: 430.14-8763-025/12 Bescheid vom 01.03.2017 AZ: 430.14-8764-017/16 Bescheid vom 24.07.2018 AZ: 430.22-8763-022/18
---	--

3. Beteiligte Behörden

- untere Wasserbehörde
- untere Abfallbehörde
- untere Baubehörde
- untere Naturschutzbehörde
- untere Bodenschutzbehörde
- Amt für Brand- und Katastrophenschutz
- Thüringer Landesamt für Verbraucherschutz
- Veterinäramt
- Sonstige (...)

4. Beteiligte Sachverständige

<input type="checkbox"/> § 22 VAwS	
<input type="checkbox"/> §§ 26, 28 BImSchG	
<input type="checkbox"/> § 29b BImSchG	
<input type="checkbox"/> Sonstige	

5. Überwachungsumfang

- Gesamtanlage
- Anlagenteile

Nähere Erläuterungen	Kontrolle des Regenrückhaltebecken, Grabensysteme für Oberflächenwasser, Sickerwasserbecken und die Sickerwasserbehandlungsanlage, die Gassammelstationen und die Schwachgasfackel sowie alle Bauabschnitte der Deponie
----------------------	---

6. Prüfthemen

- Luftschadstoffe / Gerüche
- Lärm
- Abfall
- Abwasser
- wassergefährdende Stoffe
- Boden
- Betriebssicherheit
- Sonstiges

Nähere Erläuterungen / Bemerkungen	Auf Grund der Corona Pandemie erfolgte die IED Kontrolle ohne Beteiligung anderer Behörden
---------------------------------------	--

7. Ergebnisse

Relevante Feststellungen hinsichtlich Einhaltung der Genehmigungsanforderungen und Nebenbestimmungen sowie sonstiger Anforderungen

Feststellungen	Beschreibung	Weitere Maßnahmen
<input checked="" type="checkbox"/> keine oder geringfügige Abweichungen		<input type="checkbox"/> nicht notwendig <input checked="" type="checkbox"/> Mitteilung an Betreiber
<input type="checkbox"/> relevante Abweichungen		<input type="checkbox"/> keine Maßnahmen, da Abweichung beseitigt <input type="checkbox"/> Aufforderung an Betreiber zur Einhaltung der Anforderungen mit Fristsetzung <input type="checkbox"/> Anhörung / Anordnung mit Fristsetzung <input type="checkbox"/> Betriebsstilllegung bis zur Einhaltung der Anforderungen
<input type="checkbox"/> schwerwiegende Abweichungen		<input type="checkbox"/> Anhörung / Anordnung mit Fristsetzung <input type="checkbox"/> Betriebsstilllegung bis zur Einhaltung der Anforderungen <input type="checkbox"/> Widerruf der Genehmigung